

ESPECIFICACIONES**RENDIMIENTO TEORICO A 2
MANOS**

43 - 45 m²/cubeta de 19 litros

REDUCTOR

Se aplica directo o adelgazando hasta un 5 % con agua limpia para facilitar aplicación

MANOS RECOMENDADAS

2

SELLADOR

1601 Sello para Impermeabilizante

Acrílico Listo para aplicarse

1611 Sello para Impermeabilizante

Acrílico A.S.

ACABADO

Mate

COLOR

Blanco

Se puede preparar colores claros W dando tonos aproximados al estándar

SECADO

Al tacto: 20 - 30 minutos

Recubrir: 2 - 3 horas

Secado total: 7 días

El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y color a aplicar

% SOLIDOS EN PESO

45 - 55

DENSIDAD

1.1 - 1.5 g/ml

ESPESOR RECOMENDADO

9 - 13 mils de pulgada en húmedo

4 - 6 mils de pulgada en seco

TIPO

Emulsión de elastómero acrílico

DESCRIPCION

Pintura elastomérica de un solo componente, de buen poder cubriente y elasticidad, proporciona muy buena adhesión en superficies de mampostería verticales. Posee la virtud de cubrir pequeñas imperfecciones o grietas que llegan a presentar los muros. Es ideal para superficies interiores y exteriores de mampostería. Posee excelente facilidad de aplicación, nivelación y brochabilidad. Tiene una durabilidad media estimada de 7 años.

CARACTERISTICAS

- Elimina pequeñas imperfecciones de obra negra
- Buen poder cubriente
- Forma capa elástica
- Muy buen promotor de adhesión

LIMITACIONES

- No sella grietas, fracturas o fisuras grandes sobre la superficie de mampostería, se requiere resanar con el producto adecuado a cada situación.
- No aplicar cuando la superficie interior esté húmeda, mojada o sin curar.

USOS

Debido a sus propiedades mecánicas presenta muy buen desempeño en superficies verticales de mampostería (concreto, cemento, yeso, tablacemento entre los principales), elimina pequeñas imperfecciones (grietas parecidas a un cabello humano) que llegan a presentarse en los acabados de obra negra de mampostería. Tiene muy buen desempeño en lugares que presentan periodos importantes de alta humedad relativa como construcciones interiores que se localizan en la costa.

ENVASADO Y EMPACADO

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 36 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación. Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless. Para adelgazar la pintura debe de usarse agua limpia. Para pintar superficies de mampostería nueva se recomienda aplicar el Sellador Osel apropiado en cada caso asegurando así mejores resultados y aumentando el rendimiento. El rendimiento de esta pintura varía dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique una mano, deje secar 2 a 3 horas y después aplique una segunda mano como acabado. Para pintar superficies de mampostería nueva se recomienda aplicar el sellador Osel apropiado en cada caso asegurando así mejores resultados y aumentando el rendimiento. Para obtener un mejor desempeño de la pintura cuando se usa equipo de aspersión airless es necesario verificar funcionamiento, presión de aplicación, boquillas y filtro, posteriormente lavar equipo y accesorios usados en la aplicación con agua limpia. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333

www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640
Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Blvd. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179 Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

SISTEMA DE ACABADO

Superficies Interiores de mampostería en general

(Block de concreto, mampostería lisa, semi rugosa o rugosa, tablacemento, fibracemento, ladrillo, etc.)

- 1) Limpie la superficie de polvo, grasa o cualquier material falsamente adherido a la superficie.
- 2) Hacer resanes de las grietas y fisuras en la superficie con mezcla de cemento o Cemento Plástico Osel Plata 1610, asegurándose de cuidar cada una de las recomendaciones que aparecen en la hoja técnica correspondiente.
- 3) La aplicación puede realizarse en forma indistinta del día, solamente se necesita que la superficie este completamente seca y curada si es que se llevó a cabo algún resane de la superficie.
- 4) Sellar la superficie con el Sello Acrílico para Impermeabilizante A. S. Osel Oro 1611 o Sello Para Impermeabilizante Listo Para Aplicar 1601 y dejar orear 1 - 2 horas antes de aplicar el acabado.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Impermeable Elastomérica Interior y Exterior Viviendas Super Cope 1620.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Recircular el producto y si es necesario al inicio adelgazarlo hasta un 5% con agua limpia. Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, checando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Si la temperatura ambiental es alta y la humedad relativa baja agregar una ligera capa de agua sobre la pintura en el contenedor para evitar la formación de nata.
- 6) Asegurarse que se haya aplicado el Sellador acorde a la necesidad de la superficie.
- 7) Aplicar cuidando la distancia de unos 30 centímetros aproximadamente de la pistola a la superficie y la técnica de aplicación.
- 8) En el caso de que se necesite verificar la apariencia de la aplicación se recomienda disminuir la presión de trabajo del equipo airless y dejar en posición de recirculación o bien apagarlo.
- 9) Una vez terminada la aplicación lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 10) Cerrar herméticamente el envase de la pintura sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

Acabado: Aplicar 2 manos de Pintura Impermeable Elastomérica Interior y Exterior Viviendas Super Cope 1620.